

## بررسی آلودگی بخش درمان موسسه تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران با رادیو داروی سدیم یداید-۱۳۱ به روش Wipe test

دکتر داود بیگی<sup>۱</sup>، دکتر نریا شاه حسینی<sup>۲</sup>، دکتر محمد افتخاری<sup>۱</sup>، دکتر عباس نکاور<sup>۱</sup>، دکتر ارمغان فرد اصفهانی<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> موسسه تحقیقات پزشکی هسته‌ای، بیمارستان دکتر علی شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

<sup>۲</sup> کروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

### چکیده

آلودگی به رادیوداروها در صراکر پزشکی هسته‌ای علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و سلامتی، تلاش و هزینه زیادی را جهت رفع آلودگی می‌طلبد. طبق مقررات کمیسیون قوانین هسته‌ای (NRC) در صراکر پزشکی هسته‌ای هر هفته باید آلودگی در محلهای که رادیو داروها تهیه، تجویز، و نگهداری می‌شوند بررسی شود. در غیر این صورت آلودگی سریع پخش شده و نه تنها تجهیزات و فضای آزمایشگاه بلکه موجبات آلودگی افراد هم فراهم می‌شود. در روش غیر مستقیم یا Wipe test وجود رادیو اکتیویته با پاک کردن سطح آلوده در منطقه‌ای به بزرگی  $100 \text{ cm}^2$  توسط کاغذ جاذب مرطوب (مثل کاغذ صافی) مشخص می‌شود. اکتیویته کاغذ توسط آشکارساز مناسب اندازه‌گیری شده و در مقایسه با استانداردها میزان آلودگی تعیین می‌شود.

در این تحقیق آلودگی اتاق بیماران (۴ اتاق)، راهرو ورودی، راهرو بیماران، سالن انتظار، اتاق کنترل، و انبار رادیو دارو در پختش درمان مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان دکتر شریعتی سه بار، هر بار به فاصله یک ماه با روش غیر مستقیم یا Wipe test اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله از آزمایشها نشان داد که میزان آلودگی در بعضی محلها و از جمله انبار رادیو دارو از حد مجاز  $0.5 \text{ Bq/cm}^2$  بالاتر می‌باشد. همینطور بین میزان اکتیویته تجویزی و میزان آلودگی سطوح اتاق بیماران رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به آنچه سریع بد توسط خده تبروئید و اثرات تخریبی سدیم یداید-۱۳۱، لازم است اتاق بیماران بعد از ترخیص بیمار و قبل از بستره شدن بیمار جدید، و همینطور مکان‌های دیگر حداقل هفتادی یک بار با روش غیر مستقیم بررسی شوند تا میزان آلودگی مشخص شده و در صورت لزوم رفع آلودگی شود.

### واژه‌های کلیدی:

سدیم یداید-۱۳۱، آلودگی رادیو اکتیو

اثر گذاشته و تلاش و زمان زیادی را جهت برطرف کردن آن می‌طلبد. با توجه به خطرات ناشی از تابش‌های یوویزان برای سلامتی انسان، جهت جلوگیری از آلودگی قوانین و مقررات خاص و وضع شده که در کار با مواد رادیو اکتیو باید رعایت شوند تا میزان

### مقدمه

آلودگی به رادیو داروها عبارت است از پختش رادیو دارو در خارج از طروف نگهداری آن. آلودگی علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و سلامتی، باعث فرایش رادیو اکتیویته زمینه شده و بر روی آزمایشات

علاوه بر چسب‌ها استفاده شود، هر روز با یک آشکارساز ساده و قابل حمل و نقل، آلودگی قبل، در طی، و بعد از آزمایش باید بررسی شود، به طور هفتگی در طی کار با مواد رادیو اکتیو یا بعد از آن وقتی کار به طور موقتی قطع شده است، آلودگی را می‌توان غیر مستقیم با روش Wipe test تشخیص آوردگی با دو روش صورت می‌گیرد:

- ۱- روش مستقیم با استفاده از یک آشکارساز قابل حمل و نقل
- ۲- روش غیر مستقیم با استفاده از کاغذ جاذب یا Wipe test

هر روش فواید و مشکلات خاص خود را دارد که با بکار بستن هر دو روش به خوبی می‌توان آلودگی را شناسایی کرد (۱ و ۲). در روش مستقیم یک آشکارساز ساده و قابل حمل و نقل مثل گایگر مولر یا سوسوزن به کار می‌رود، آشکارساز به آرامی بر روی سطحی که باید بررسی شود در فاصله  $10\text{ cm}$  حرکت داده می‌شود، مزایای روش فوق عبارتند از: روش ساده و آسان است، محل‌های آلوده یا hot area می‌توان بررسی کرد، مشکلات و محدودیت‌های روش عبارتند از: جذب زمینه بالا که باعث کاهش حساسیت می‌شود، در شناسایی تریتیوم  $H^3$  به کار نمی‌رود، کارآیی شمارش بعضی از رادیو ایزوتوپ‌ها کم است، شناسایی نوع رادیو ایزوتوپ محدود نیست، کارآیی شمارش با شرایط شمارش تغییر می‌کند، آلودگی ثبت نمی‌شود و نوع آلودگی (ثابت یا متحرک) تشخیص داده نمی‌شود.

در روش غیر مستقیم (Wipe test) سطوح آلوده به بزرگی  $100\text{ cm}^2$  توسط کاغذ جاذب مرطوب مثل کاغذ صافی پاک شده و آلودگی متحرک برداشته می‌شود، اکتیویته کاغذ صافی توسط آشکارساز سوسوزن مایع یا شمارش گر گاما اندازه‌گیری می‌شود. در این روش آلودگی اندازه‌گیری شده در سطح  $100\text{ cm}^2$  می‌باشد که با حد مجاز  $5\text{ Bq/cm}^2$  یا  $500\text{ Bq/100cm}^2$  برای سطح کاری مقایسه می‌شود. در روی سطوح غیر

آلودگی به حداقل برسد. منابع آلودگی عبارتند از:

نشر گاز یا بخار از ظروف حاوی گاز یا محلول رادیو اکتیو یا از واکنش‌های شیمیائی و روش‌های فیزیکی، پخش آلودگی از دستکش‌های انتقال نامناسب محلول‌های رادیو اکتیو، نشت محلول‌ها از ظروف نگهداری مواد زائد، آزاد شدن رادیو اکتیویته از حیوانات آزمایشگاهی، آلودگی ظروف شیشه‌ای و تجهیزات و اسیاب کردن مواد رادیو اکتیو که باعث پخش غبار و ذرات رادیو اکتیو می‌شود و بالاخره هوا دادن محلول‌ها (۱).

آلودگی رادیو اکتیو بر دو نوع است:

۱- آلودگی از طریق هوا (Airborne contamination) که ناشی از گازها، آنروسل‌ها، یا غبار است و ممکن است محدود به یک قسمت خاص از محیط کار شود (مثل داخل انکوبانور، یخچال یا اطراف چشم رادیو اکتیو) و یا در سراسر محیط پخش شود (۱).

۲- آلودگی سطحی (Surface contamination) که یا ثابت است یا متحرک. آلودگی متحرک از سطحی به سطح دیگر پخش شده و مناطق زیادی از محیط کار آلوده می‌شود. آلودگی ثابت قابل انتقال از سطحی به سطح دیگر نمی‌باشد و در محیط کار پخش نمی‌شود و از مشکلات همراه با رفع آلودگی جلوگیری می‌شود. آلودگی ثابت بسته به نوع رادیو ایزوتوپ و اکتیویته موجود یک خطر تا ش خارجی محسوب می‌شود. ماکریم حد مجاز آلودگی سطحی متحرک برای سطح کاری  $5\text{ Bq/cm}^2$  و برای سطح غیر کاری  $10\text{ Bq/cm}^2$  در نظر گرفته می‌شود، ماکریم حد مجاز آلودگی برای رادیونوکلیدهای ساعت کنده آلفا  $1/10$  مقداری بالا می‌باشد. آلودگی در سطحی به بزرگی  $100\text{ cm}^2$  اندازه‌گیری می‌شود. (۱).

جهت کنترل آلودگی هنگام کار با مواد رادیو اکتیو نکات زیر باید در نظر گرفته شود (۱):

کلیه لوازم و تجهیزات نگهداری مواد رادیو اکتیو برای کار موره نظر مشخص شوند، منطقه کار با مواد رادیو اکتیو محدود و مشخص باشد، حفاظه‌های مناسب قرار داده و پوشش محافظ مناسب پوشیده شود، از

نتیجه حاصل آزمایش ثبت می‌شود. آلدگی سطحی متوجه تشخیص داده می‌شود. مشکلات و معایب آزمایش Wipe test عبارتند از اینکه در مقایسه با روش مستقیم وقت گیر بوده و آلدگی تابت را شناسایی نمی‌کند، و احتمال این که مناطق آلدگه hot شناسایی نمی‌کند، و احتمال این که مناطق آلدگه hot شناسایی شوند هم وجود دارد، زیله آلدگه ایجاد می‌شود، دستگاه شمارش گر گران بوده، و قابل حمل نمی‌باشد. در صورتی که آلدگی بالاتر از حد استاندار بود باید فوراً رفع آلدگی شود (۱).

در این تحقیق آلدگی سدیم یداید - ۱۲۱ در اتاق بیماران (۴ اتاق)، راهرو و رودی، راهرو بیماران، سالن انتظار، اتاق کنترل، و اتبار رادیو دارو در مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان دکتر شریعتی با روش غیر مستقیم سه بار هر بار به فاصله یک ماه اندازه گیری شد. در هر نوبت آزمایش بعضی از محل ها آلدگه بود. با توجه به خطرات ناشی از پرتوهای یونیزان لازم است که حداقل هفته‌ای یک بار آزمایش فوق صورت گرفته و در صورت وجود آلدگی بلا فاصله رفع آلدگی شود.

## مواد و روشها

کاغذ صافی، پنس، لوله آزمایش، دستگاه شمارشگر گاما، دستکش یک بار مصرف، ماسک، روپوش سربی، بوش کفش، حفاظ سربی ۹ محل هر کدام به مساحت  $100\text{ cm}^2$  در اتاق بیماران، راهرو و رودی، راهرو بیماران، سالن انتظار، اتاق کنترل، و اتبار رادیو دارو در مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان دکتر شریعتی انتخاب شدند (شکل ۱). انتخاب محل برای آزمایش بر اساس این که در کدام قسمت اتاق، راهرو، سالن، و اتبار امکان آلدگی بیشتر است، صورت گرفت. در اتاق مریض‌ها محلی نزدیک تخت مریض برای آزمایش انتخاب شد. بررسی آلدگی اتاق بیماران پس از مرخص شدن بیمار و قبل از فرار دادن آن در اختیار بیمار بیگر صورت گرفت. بعد از انتخاب محل، یک نکه کاغذ صافی مرطوب به ابعاد  $5 \times 5\text{ cm}^2$  توسط پنس بر روی محل کشیده شد.

کاری مثل کف اتاق، دسته یخچال، میز مطالعه، فسمی از سطح توسط کاغذ صافی پاک می‌شود که لزومی ندارد حتماً  $100\text{ cm}^2$  باشد و سپس با  $0/5\text{ Bq/cm}^2$  مقایسه می‌شود. در حین پاک کردن سطوح غیر کاری، اگر اکتیویته بیش از  $50\text{ Bq}$  باشد، سطح آلدگه است. در مواردی که دستگاه شمارش گر میزان اکتیویته را بر طبق رابطه زیر به واپاشی در ثانیه یا دقیقه (cpm) یا  $dpm$  تبدیل کرد.

$$\text{Bq/cm}^2 = (\text{sample cpm} - \text{Bgd cpm}) / E_C \times E_W \times A \times 60$$

$E_C$  = کارآئی دستگاه شمارش گر

$E_W$  = کارآئی آزمایش (کارآئی پاک کردن که  $1/10$  فرض می‌شود).

$A$  = سطح مورد بررسی که پاک شده است ( $\text{cm}^2$ )

Bgd cpm = شمارش زمینه

Sample cpm = شمارش نمونه

به طور کلی  $5 \text{ Bq/cm}^2$  و  $0/5 \text{ Bq/cm}^2$  به ترتیب معادل  $500 \text{ cpm}/100\text{cm}^2$  و  $50 \text{ cpm}/100\text{cm}^2$  می‌باشند. داخل و اطراف محلی که با مواد رادیواکتیو کار می‌شود و همیتوپ در روی سطوح که مخصوص کار با مواد رادیواکتیو نمی‌باشد، باید پاک شده و آلدگی بررسی شود. اگر یک قسمت کوچک از میز مخصوص کار با مواد رادیواکتیو می‌باشد، باید حداقل هفتادی یک بار در حین کار با مواد رادیواکتیو آزمایش Wipe test در داخل و اطراف محل فوق صورت گیرد. آزمایش Wipe test در داخل منطقه آلدگه، اطراف آن، در کف، و یا زیر آن باید صورت گیرد. علاوه بر آن سطوح غیر کاری مثل دستگیره در هم باید مورد آزمایش قرار گیرند تا آلدگی احتمالی مشخص شود. از مزایای آزمایش Wipe test این است که همه رادیو ایزوتوپ‌ها حتی تریپیوم  $^{3}H$  شناسایی می‌شوند. ناچیز زمینه بر روی آن اثری ندارد، کارآئی شمارش بالا است، رادیوایزوتوپ‌ها را می‌توان شناسایی کرد.


## نتایج

اکتیویته کاغذ صافی بر حسب شمارش در دقیقه اندازه گیری شد و بعد از اندازه گیری اکتیویته زمینه، بر اساس فرمول زیر میزان اکتیویته به  $Bq/cm^2$  تبدیل شد.

$$Bq/cm^2 = (\text{Sample cpm} - \text{Bgd cpm}) / E_o \times E_w \times A \times 60$$

اکتیویته یک کاغذ صافی تمیز مرتبط به عنوان جذب زمینه در نظر گرفته شد. نتایج در جداول ۱ و ۲ و خلاصه شده است. در هر اناق ماکریم ۲ بیمار بستری می‌شوند.

به گونه‌ای که کاغذ پیشتر به طرف مرکز منطقه آزاده کشیده شد تا اطراف آن، به عبارت دیگر سعی شد که محل توسط کاغذ صافی به خوبی پاک شود. بعد از پاک کردن، کاغذ صافی به داخل لوله آزمایش منتقل شد و اکتیویته توسط دستگاه شمارش گر گاما موجود در مرکز پژوهشی هسته‌ای بیمارستان دکتر شریعتی اندازه گیری شد. آزمایش سه بار به فواصل یک ماه از یکدیگر صورت گرفت و نتایج حاصل با هم مقایسه شدند.



۱- راهرو بیماران ۲- ابیار رادیو دارو ۳- تابا ۶- اتاق بیماران ۷- راهرو ورودی ۸- سالن انتظار ۹- اتاق کنترل

شکل ۱- قسمتی از بخش درمان موسسه تمیقیات پژوهی هسته‌ای (بیمارستان شریعتی)

**جدول ۱: میزان آلودگی رادیواکتیو اتاق بیماران، راهرو ورودی، سالن انتظار، اتاق کنترل، انبار رادیو دارو، راهرو بیماران در آزمایش اول**

محل مورد بررسی	Bq/cm <sup>2</sup>
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۱	۰/۲۶
** اتاق ۲	۴۸
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۳	۰/۲۲
*(۱۰۰ و ۲۰۰ mCi) اتاق ۴	۰/۶۵
راهرو ورودی	۰/۳
سالن انتظار	۰/۰۲
اتاق کنترل	۰
انبار رادیو دارو	۰/۵۳
راهرو بیماران	۰/۴۷

**جدول ۲: میزان آلودگی رادیواکتیو اتاق بیماران، راهرو ورودی، سالن انتظار، اتاق کنترل، انبار رادیو دارو، راهرو بیماران در آزمایش دوم**

محل مورد بررسی	Bq/cm <sup>2</sup>
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۱	۰/۲۳
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۲	۰/۳۹
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۳	۰/۴۸
*(۱۰۰ و ۲۰۰ mCi) اتاق ۴	۲/۲
راهرو ورودی	۰/۱۱
سالن انتظار	۰
اتاق کنترل	۰
انبار رادیو دارو	۲۱/۵
راهرو بیماران	۰/۱۶

**جدول ۳: میزان آلودگی رادیواکتیو اتاق بیماران، راهرو ورودی، سالن انتظار، اتاق کنترل، انبار رادیو دارو، راهرو بیماران در آزمایش سوم**

محل مورد بررسی	Bq/cm <sup>2</sup>
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۱	۰/۱۸
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۲	۰/۲۶
*(۱۰۰ و ۱۵۰ mCi) اتاق ۳	۰/۲۹
*(۱۰۰ و ۲۰۰ mCi) اتاق ۴	۰/۳۷
راهرو ورودی	۰/۰۶
سالن انتظار	۰
اتاق کنترل	۰
انبار رادیو دارو	۰/۹۶
راهرو بیماران	۰/۱۱

\* به علت آلودگی قبلی در اثر شکستن ظرف حاوی رادیو دارو، بیمار در این اتاق بستری نشده بود.

\*\* اکتیوریته تجویزی به بیماران هر اتاق را نشان می‌دهد.

اتفاق بیمارانی که میزان پیشتری سدیم یدايد-۱۳۱ دریافت کرده بوده اند Wipe test آلدگی پیشتری را نشان داد. با عنایت به جدول ۱ مشاهده می‌گردد که در اتفاق شماره ۲ آلدگی به شدت بالا است که دلیل آن شکستن ظرف حاوی رادیو دارو بود که در دوره پستی بودن بیماران قبلی اتفاق افتاده بود، و به این علت بیماری در اتفاق مذکور پستی نشده است. اثبات رادیو دارو نیز آلدگه بود (جدول ۲) که لازم است بعد از رفع آلدگی تمهداتی جهت جلوگیری از آلدگی مجدد به کار بسته شود. منطقه‌ای که در اتفاق مريض‌ها جهت بررسی آلدگی انتخاب شد، نزدیک نخت مريض‌ها قرار داشت، زیرا مريض با گذاشتن پای خود بر روی زمین موقع خروج از تخت باعث آلدگی کف اتفاق می‌شود.

در روش Wipe test نه تنها وجود آلدگی، بلکه میزان آلدگی سطحی متوجه هم مشخص می‌شود (۴). با توجه به خطرات تابش‌های یونیزاز برای سلامتی انسان خصوصاً اثرات غیر ضمنی لازم است که حداقل Wipe test صورت گیرد. در غیر آن صورت آلدگی سریع پخش شده و نه تنها تجهیزات و فضای آزمایشگاه بلکه افراد هم آلدگه می‌شوند. طبق مقررات NRC بررسی مناطقی که در آن رادیواکتیویته استفاده یا ذخیره می‌شود، برای تابش گیری لخارجی و آلدگی‌های سطحی متوجه لازم است. بررسی روزانه با یک آشکارساز گایگر مولر یا اتفاق یونیزاسیون در مناطقی که رادیوداروها آمده و تجویز می‌شوند ضروری است. بررسی هفتگی برای محل‌های ذخیره مواد رادیو اکتیو نیز لازم است. در محل‌هایی که بیش از سطح زمینه تشعشع دارند، باید آلدگی بررسی شده و در صورت لزوم رفع آلدگی شود. اگر آزمایش تعیین آلدگی نشان دهد که رادیو اکتیویته متوجه است، رفع آلدگی باید تا حد رسیدن تشعشع به سطح زمینه ادامه باید. اگر رفع آلدگی به صورت کامل می‌سر تابشد، فرار دادن یک ورقه کاغذ بر روی محای آلدگه، هشدار به دیگران در مورد آلدگی محل، کار نکردن و عدم تردد در آن

## بحث

مؤسسه تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر در بیمارستان دکتر علی شریعتی یکی از فعالترین مراکز درمان سرطان تبروئید در دنیا می‌باشد. در این بخش بیماران مبتلا به پرکاری تبروئید و یا انواعی از سرطان تبروئید در روز و ساعت معین مراجعه کرده و بر اساس بیماری، میزان درگیری، و... مقداری از رادیو داروی سدیم یدايد-۱۳۱ به صورت خوراکی دریافت می‌کنند. بیماران مبتلا به پرکاری تبروئید معمولاً ۲-۲۰ mCi و بیماران مبتلا به سرطان تبروئید ۲۰-۲۰۰ mCi سدیم یدايد-۱۳۱ دریافت می‌کنند. طبق مقررات کمیسیون هسته‌ای (NRC) بیمارانی که بیش از ۳۰ میلی کوری سدیم یدايد-۱۳۱ دریافت می‌کنند باید قرنطینه شوند. بیمار می‌تواند پس از رسیدن اکتیویته به حد کمتر از ۳۰ mCi و یا هنگامی که شدت تابش در یک متری بیمار کمتر از ۵ mrem/hr باشد مخصوص شود. آلدگه شدن محیط اطراف بیمار به يد رادیواکتیو از طریق خروج يد از بدن بیمار توسط تعزیق و تبخیر آن، دم و بازدم بیمار، ادرار و مدفوع، بزاق دهان و غیره صورت می‌پذیرد. علاوه بر آن خود بیمار نیز مانند یک منبع تابش اشعه پرتودهی می‌کند و اطرافیان خود را در معرض سیستم‌های بیولوژیکی را می‌توان به دو دسته اثرات ضمنی با Stochastic و اثرات غیر ضمنی یا Deterministic تقسیم کرد. تاکنون پیشترین مقدار پرتوگیری تابش بیماران از چشممه‌های مصنوعی مربوط به عملیات پزشکی بوده است (۴-۶). در این تحقیق، آلدگی سطحی سدیم یدايد-۱۳۱ در اتفاق بیماران، راهرو بیماران، راهرو ورودی، سالن انتظار، اتفاق کنترل، و اثار رادیو دارو به روش غیر مستقیم Wipe test با استفاده از کاغذ صافی مرتبط بررسی شد. آزمایش در سه بوت به فواصل یک ماه نکار شد. همانطور که از جداول ۱-۳ مشخص است بین میزان آلدگی اتفاق بیماران و مقدار رادیو دارو تحریزی به بیماران پستی در هر اتفاق ارتباط مستقیم وجود دارد به طوریکه در

این رو با هوا استنشاق می‌شود، فرار گرفتن در معرض هوا یا استفاده از حلال‌های حاوی اکسیدان‌هایی مثل کلر محلول در آب شیر، باعث تضعید ید می‌شود. به محض متوجه شدن ید در هوا به آسانی تنفس و سرانجام در تیرونید متخرک می‌شود و از کلیه ترشحات بدن دفع می‌گردد<sup>(۵)</sup>. با توجه به خطر تابش‌های یونیزان و میزان بالای مصرف سدیم یدايد ۱۳۱ در بخش درمان مراکز پزشکی هسته‌ای لازم است در انتهای هر روز و حداقل هفته‌ای یک بار میزان آلوودگی احتمالی تابش بر روی کارکنان و پرستاران بخشن پزشکی هسته‌ای و همراهان بیمار جلوگیری گردد.

پس از مرخص شدن بیمار، آلوودگی اتفاقاً به وسیله کارکنان پزشکی هسته‌ای یا مستول اینمی تشعشع قابل از تمیز و مرتب کردن برای استفاده بیمار دیگر باید بررسی شود. در صورت وجود آلوودگی در اتاق بیماران بعد از تشخیص لازم است که اتاق به طور کامل رفع آلوودگی شود و سپس در اختیار بیماران بعدی قرار گیرد.

اگاه ساختن بیمار از آنچه که باید در دوران فرنتیه انجام دهد، حائز اهمیت است. همکاری بیمار برای کاهش آلوودگی رادیواکتیو بسیار ضروری است. بنا بر توصیه NRC بهتر است در انتهای هر روز آلوودگی با استفاده از یک آشکارساز تابش مدل گایگر مولر در محلهایی که رادیو داروها تهیه و تجویز می‌شوند اندازه گیری شود. در مناطقی که مواد زائد رادیواکتیو نگهداری می‌شوند، بررسی‌های هفتگی ضروری است. در آزمایشگاههای تحقیقاتی که با مقادیر کم رادیواکتیویته (کمتر از  $1\text{ Ci}/200\text{ dpm}$ ) نویست) کار می‌شود، بررسی‌های ماهانه باید صورت گیرد. در هر مورد یک حد مجاز وجود دارد، آزمایش Wipe test در تعیین آلوودگی‌های سطحی متحرک در محلهایی که رادیو داروها تهیه، تجویز، و نگهداری می‌شوند، باید به طور هفتگی صورت گیرد. آشکارساز مورد استفاده در تعیین آلوودگی باید قادر به تشخیص ۲۰۰۰ باشد. بر طبق نظر NRC حد مجاز

ضروری است. مقررات NRC مستلزم آن است که تیجه آزمایش‌های رفع آلوودگی و بررسی محیطی، ثبت و تاسه سال نگهداری می‌شود<sup>(۶)</sup>. در صورت وجود آلوودگی، باید سریعاً رفع آلوودگی شود. رفع آلوودگی به شرح زیر می‌باشد:

ظروف شبیه‌ای و لوازم آزمایشگاهی را در محلول رفع آلوودگی (عوامل شلات کننده یا سورفتانتها) فرار داده و بعد از شستشو کامل، مجددآ آلوودگی آنها بررسی می‌شود. در صورت وجود آلوودگی، شستشو تکرار می‌شود.

میز کار، کف اتاق و سایر سطوح مسطح باید با حداقل حجم از محلول آب ولرم حاوی صابون یا معرف رفع آلوودگی شسته شوند. عمل شستشو چند بار تکرار شده تا آلوودگی به طور کامل برطرف شود. اگر در اثر تکرار شستشو هنوز آلوودگی موجود باشد، توسط یک اسکاج پلاستیکی بدون این که خراشی روی سطح ایجاد شود، عمل شستشو ادامه داده شده و در صورت وجود آلوودگی سطح باید تعویض شود.

اگر تجهیزات آلوود شده باشد، توسط معرف رفع آلوودگی یا صابون و آب گرم باید کاملاً شسته شوند.

اگر پوست بدن آلوود شده است، ابتدا پوست را با مقادیر فراوان آب گرم شستشو داده و سپس از صابون و آب گرم جهت شستشو استفاده شود. معرف رفع آلوودگی به کار نمی‌رود زیرا سوزانده است. با استفاده از یک آشکارساز ساده و قابل حمل و نقل (روش مستقیم) مجددآ آلوودگی بررسی شده در صورت وجود آلوودگی شستشو تکرار شود و اگر در اثر تکرار شستشو هنوز آلوودگی موجود بود باید با قسمت حفاظت در برابر اشعه تماش گرفت تا احتیاط‌های لازم مذکول شود<sup>(۷)</sup>.

## پیشنهادات

نیمه عمر فیزیکی و بیولوژیکی پد ۱۳۱ به ترتیب ۸ روز و تقریباً ۱۰۰ روز می‌باشد. یون یدید به سادگی به صورت ید اکسیده می‌شود. چون ید در آب زیاد قابل حل نیست، از محلول خارج و تضعید می‌شود. از

می‌باشد. اگر در Wipe test میزان آلودگی از حد مجاز بیشتر بود، باید سریعاً اداره حفاظت در برابر اشعه را مطلع نمود (۷).

آلودگی برای هر رادیوبولید، در مناطق محدود نشده مشخص شده است. مثلاً حد مجاز  $\text{Tc-99m}$ -I-1 و به ترتیب  $200 \text{ dpm}$  و  $2000 \text{ dpm}$  در  $100 \text{ cm}^2$

## منابع

- 1) Radiation Safety offered by: Office of Environmental Health & Safety, University of Alberta, Edmonton, Canada, 1996.
- 2) Sampson, C. B. (ed) Textbook of radiopharmacy (Theory and Practice). Gordon and Breach Science Publishers, Oxford, UK. Third edition, 1999; PP:218-219, 248.
- 3) قنادی مراغه، محمد. در ترجمه رادیوپیشی و روش‌های تجزیه هسته‌ای، ویلیام امان (مؤلف). چاپ اول. تهران: سازمان انرژی اتمی ایران، سال ۱۳۷۵، فصل ۷، صفحات ۲۴۰-۲۲۲.
- 4) Chilton, H. M., Witcofski, R. L. Nuclear Pharmacy, an introduction to the clinical application of radiopharmaceuticals. Lea & Febiger, Philadelphia, U.S.A. 1986; PP: 160, 90-96,66.
- 5) مزدانی، حسین. در ترجمه حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی، استیون بی دوود (مؤلف). چاپ اول تهران: دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۸، صفحات ۳۷۸-۳۶۰.
- 6) Saha, G. B. Fundamentals of nuclear pharmacy. Springer-Verlag New York, Inc. U.S.A. 4<sup>th</sup> edition, 1998; PP: 219.